

INSTRUKCJA

Sprawdź czy problem dotyczy Twojej instalacji.
W razie konieczności podjęcia kroków zapobiegawczych kieruj się kolejnymi wskazówkami.

Punkt 1

Posiłkując się poniższymi fotografiami sprawdź czy w Twojej instalacji jest zamontowany pionowy grzejnik PURMO lub RADSON następujących typów: Faro V, Kos V lub Vertical

TAK – przejdź do **punktu 2**

NIE – problem nie występuje, nie trzeba podejmować żadnych kroków.



Faro-V



Kos-V



Vertical

Punkt 2

Czy grzejnik został zamontowany po 17 września 2007?

TAK – przejdź do **punktu 3**


NIE – problem nie występuje, nie trzeba podejmować żadnych kroków.

Punkt 3

Czy grzejnik dolną krawędzią opiera się na dwóch elementach (patrz rys. poniżej)?

TAK – przejdź do **punktu 4**

NIE – problem nie występuje, nie trzeba podejmować żadnych kroków.



Punkt 4**Konsole muszą zostać wymienione!**

Wypełnij załączony formularz i prześlij niezwłocznie e-mailem, pocztą lub faxem na podane niżej adresy!
W najbliższym czasie komplet konsol zostanie bezpłatnie wymieniony!

robert.skomorowski@purmo.pl

lub
Rettig Heating Sp. z o.o. Biuro handlowe w Warszawie
ul. Rotmistrza Piłckiego 91
02-781 Warszawa
Fax: (0-22) 643 99 95

Ponadto na podstawie poniższego rysunku **koniecznie sprawdź** posadowienie zabezpieczenia górnej krawędzi grzejnika!
W przypadku niewłaściwego położenia górnego zaczepu skontaktuj się natychmiast ze swoim instalatorem dla ponownej kontroli i prawidłowego zabezpieczenia grzejnika, do czasu wymiany kompletu zawieszni na właściwy.

