




DELTA Laserline

Montering delade radiatorer





Nippling (1)




Följande behövs: Nipplingsstång, två dubbelnipplar som är höger och vänstergängade; en packning till varje nippel och en momentnyckel.

Nipplingsstången ska följa med leveransen och returneras när den är använd.




Nippling (2)



Nippling (3)



Klart!



Instruktion:

- Lägg sektionsblocken horisontellt.
- Rengör anslutningarna noga från rost, färg och smuts.
- Ta bara nipplar och brickor från Purmo.
- Skruva fast nipplarna i första sektionsblockets två anslutningar ungefär ett varv.
- Observera höger- / vänstergången, det finns hack på den vänstergångade delen.
- Sätt en bricka på varje nippel.
- Tryck på det andra sektionsblocket.
- Stick i nippelstången genom radiatoren fram till nippeln.
- Drag ihop sektionsblocken genom växelvis åtdragning av nipplarna.
- Oregelbunden åtdragning kan ge läckage. Använd spärr/momentnyckel. Vridmomentet ska vara 200 +/- 10 Nm.